

Medidas preventivas de seguridad realizando inspecciones de combinaciones de frigorífico y congelador de 2 puertas

Estimado usuario de caravanas y autocaravanas:

Por motivos de seguridad, deseamos indicar, en estrecha colaboración con los fabricantes de vehículos y su comercio especializado, un **posible** riesgo que podría provocar un escape de gas en algunos de nuestras combinaciones de frigoríficos/congeladores de 2 puertas.

¿Qué es lo que ha ocurrido?

Las comprobaciones realizadas han demostrado que el tornillo de fijación inferior del grupo frigorífico a la carcasa puede ser defectuoso. Así, podemos suponer que, junto con los tornillos de alta calidad, también se hayan producido otros pocos de calidad inferior. No podemos excluir que, en caso de haber recibido tornillos de peor calidad, el tornillo de fijación del grupo frigorífico se suelte durante la marcha debido a vibraciones. Esto provoca fuerzas de oscilación en la unión roscada de la salida de la válvula de gas, lo que podría acarrear la falta de estanqueidad con un escape de gas consecuente.

DOMETIC GMBH

HAUSANSCHRIFT:
IN DER STEINWIESE 16
D - 57074 SIEGEN
TELEFON: +49-(0) 271/692-0
TELEFAX: +49-(0) 271/692-300
WWW.DOMETIC.DE

BANKEN:
DRESDNER BANK AG, SIEGEN
(BLZ 460 800 10) 03 615 583 00
DEUTSCHE BANK AG, SIEGEN
(BLZ 460 700 90) 0176 024

GESCHÄFTSFÜHRER:
GUNTHER BITTNER
JOACHIM KINSCHER

SITZ DER GESELLSCHAFT:
SIEGEN, AMTSGERICHT SIEGEN
HRB 5558
USt-IdNr.: DE 813402442
WEEE-Reg.-Nr.: DE 90432678

Rogamos realice la inspección sólo si su vehículo lleva integrado uno de los aparatos Dometic listados a continuación con sistema de control electrónico (MES o AES).

RM 7601 - RM 7605 - RM 7651 - RM 7655

RM 7801 - RM 7805 - RM 7851 - RM 7855

RMT 7651 - RMT 7655 - RMT 7851 - RMT 7855

con los números de serie de Dometic de 401xxxxx a 734xxxxx.

Encontrará la denominación de producto detallada, así como los números de producto y serie de Dometic, en la placa de características ubicada a la izquierda de la parte inferior del panel trasero del interior del frigorífico.

Los aparatos no podrán ser utilizados a gas hasta haber pasado la inspección del comercio especializado. Recomendamos cerrar la espita del suministro de gas correspondiente situada en el vehículo. Los frigoríficos pueden utilizarse sin ningún problema con 12 y 230 voltios.

¿Cuánto trabajo supone esta inspección?

Desde el punto de vista técnico, en la mayoría de los vehículos el problema puede solucionarse en un par de pasos, desde el exterior, por la rejilla de ventilación. En la mayoría de los casos, no es necesario desmontar el frigorífico del mueble en el que se encuentra. Sin embargo, la inspección sólo podrá ser realizada por un especialista autorizado.

¿La inspección le supone algún coste?

No. El servicio del taller especializado es gratuito para usted.

